


Via Canolo, 83	Toponimo C. Villa	
Tav. PRG 2.1	Quadrante B-13	Zona PRG E.1+E.8

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b>	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b>	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	rustico
		<b>Dest. d'uso</b>	in stato di abbandono
<b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 81

Note

Edificio rurale a elementi contigui sviluppato in pianta quadrangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque. Presente la porta morta con arco a sesto ribassato. In aderenza si trova la parte a servizi agricoli sviluppata su pianta rettangolare a due livelli con copertura a due acque e colmo costante. Sul retro è presente, sempre in aderenza, un altro rustico con le medesime caratteristiche del precedente. Stesse caratteristiche anche per il rustico presente in pianta staccata. Tracce del muro tagliafuoco presenti sul tetto in parte crollato sul retro dell'edificio.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

81  
Correggio  
C. VILLA  
alt. m. -

IGM F 74 II NO

Edificio rurale a corpi giustapposti. La costruzione comprende un volume principale compatto a pianta quadrangolare con porta morta a sesto ribassato; la copertura è a quattro falde con cresta frangifuoco. Il civile è ubicato a levante. L'edificio è affiancato dal basso corpo di un modesto caseificio.

Di fronte alla C. Villa, sul lato di levante della strada, è osservabile un edificio rurale ad elementi giustapposti in linea con porta morta a sesto ribassato, orientato in direzione est-ovest; la copertura è a quattro falde a colmo costante. Il civile situato a ponente, ha luci regolari e simmetricamente distribuite: gli è congiunto un basso servizio con tetto a tre falde.



C. Villa. Complesso rurale, 81.