


Via Canolo, 68	Toponimo	
Tav. PRG 2.1	Quadrante B-13	Zona PRG E.1+E.8

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	ristrutturazione
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	capannone
		Dest. d'uso	deposito
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	buon valore ambientale		

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/86, Beltrami Dino e F., NO 28/5/86
107/86, Beltrami Dino e F., NO 24/11/86

Note

Edificio rurale sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque e colmo costante. Presenta la traccia della vecchia porta morta, ora ristrutturata con abbassamento della volta e rientrante e un cordolo marcapiano al primo livello. Nell'intervento di ristrutturazione è stata mantenuta la leggibilità della partitura delle finestre, comprese quelle di nuova costruzione nella parte stalla-fienile.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6




Foto 7

Via Canolo, 66-66/a	Toponimo		
Tav. PRG 2.1	Quadrante B-13	Zona PRG E.1+E.8	

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	ristrutturazione
<input checked="" type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	modesto valore ambientale		


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio rurale a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque e colmo costante. L'intervento di ristrutturazione ha fatto perdere in parte l'originaria leggibilità dell'edificio. Conserva la luce della porta morta.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5




Foto 6


Via Olma, 2-2/a	Toponimo C. Pirondini
Tav. PRG 2.1	Quadrante B-13 Zona PRG E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	rifacimento del tetto
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	servizi agricoli
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	residenziale
		Dest. d'uso	abitazione
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

1/80, Pedrazzoli Silvano, NO 1/3/80
83/94, Pedrazzoli Silvano, NO 28/9/94

Note

Edificio ad elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a tre acque e colmo costante. Presenta la porta morta passante con il portone in legno e gelosie in laterizio nelle finestre della parte stalla-fienile. L'ingresso alla parte residenziale è nell'androne della porta morta. La manica della porta morta è evidenziata in facciata da due lesene in mattoni.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7




Foto 8

Via Canolo, 62	Toponimo		
Tav. PRG 2.1	Quadrante B-13	Zona PRG E.8	

Edificio principale		Tipologia	casino civile
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	ampliamento
<input checked="" type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	modesto valore ambientale		

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

38/94, Mariani Valentina, NO 3/5/95

Note

Casino civile sviluppato in pianta quadrata su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque. La costruzione di un corpo in aderenza su due livelli a uso deposito-garage fa perdere in parte all'edificio l'originaria leggibilità.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2




Foto 3

Via Cesis, 13	Toponimo		
Tav. PRG 2.1	Quadrante B-13	Zona PRG E.1	

Edificio principale		Tipologia	casa bracciantile
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tipologia	tettoie
		Dest. d'uso	deposito
Altri elementi di pregio	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	buon valore ambientale		


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Casa bracciantile di inizio secolo sviluppata su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. Presenta cornici dipinte alle finestre del primo e secondo livello e alla porta di ingresso. Sul lato est sono presenti le immorsature per un eventuale futuro ampliamento.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1




Foto 2

Via	Canolo, 60	Toponimo	
Tav. PRG	2.1	Quadrante	B-13
		Zona PRG	E.8

Edificio principale		Tipologia	casinetto civile
<input type="checkbox"/>	Riconoscibile	Interventi	ristrutturazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	baracca in lamiera
		Dest. d'uso	deposito
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		modesto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/80, Basaglia Alcide, NO 4/10/80
LE/80, Basaglia Alcide, NO 31/12/80

Note

Edificio rurale in pianta irregolare sviluppato su due livelli e sottotetto con copertura a due falde e colmo costante. L'intervento di ristrutturazione ha parzialmente alterato i caratteri di piena riconoscibilità.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4




Foto 5

Via Canolo, 58-58/a	Toponimo		
Tav. PRG 2.1	Quadrante B-13	Zona PRG E.1+E.8	

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustico
		Dest. d'uso	in stato di abbandono
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 81

Note

Edificio rurale sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque e colmo costante con due corpi di fabbrica in aderenza sui due fianchi sviluppati a un livello con copertura a tre acque. Conserva la porta morta passante archivoltata a tre centri e con il portone in legno, un cordolo marcapiano al primo livello e zoccolatura alla base del fabbricato .

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

81
Correggio
C. VILLA
alt. m. -

IGM F 74 II NO


Edificio rurale a corpi giustapposti. La costruzione comprende un volume principale compatto a pianta quadrangolare con porta morta a sesto ribassato; la copertura è a quattro falde con cresta frangifuoco. Il civile è ubicato a levante. L'edificio è affiancato dal basso corpo di un modesto caseificio.

Di fronte alla C. Villa, sul lato di levante della strada, è osservabile un edificio rurale ad elementi giustapposti in linea con porta morta a sesto ribassato, orientato in direzione est-ovest; la copertura è a quattro falde a colmo costante. Il civile situato a ponente, ha luci regolari e simmetricamente distribuite: gli è congiunto un basso servizio con tetto a tre falde.

Via Canolo, 83	Toponimo C. Villa	
Tav. PRG 2.1	Quadrante B-13	Zona PRG E.1+E.8

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustico
		Dest. d'uso	in stato di abbandono
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 81

Note

Edificio rurale a elementi contigui sviluppato in pianta quadrangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque. Presente la porta morta con arco a sesto ribassato. In aderenza si trova la parte a servizi agricoli sviluppata su pianta rettangolare a due livelli con copertura a due acque e colmo costante. Sul retro è presente, sempre in aderenza, un altro rustico con le medesime caratteristiche del precedente. Stesse caratteristiche anche per il rustico presente in pianta staccata. Tracce del muro tagliafuoco presenti sul tetto in parte crollato sul retro dell'edificio.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

81
Correggio
C. VILLA
alt. m. -

IGM F 74 II NO

Edificio rurale a corpi giustapposti. La costruzione comprende un volume principale compatto a pianta quadrangolare con porta morta a sesto ribassato; la copertura è a quattro falde con cresta frangifuoco. Il civile è ubicato a levante. L'edificio è affiancato dal basso corpo di un modesto caseificio.

Di fronte alla C. Villa, sul lato di levante della strada, è osservabile un edificio rurale ad elementi giustapposti in linea con porta morta a sesto ribassato, orientato in direzione est-ovest; la copertura è a quattro falde a colmo costante. Il civile situato a ponente, ha luci regolari e simmetricamente distribuite: gli è congiunto un basso servizio con tetto a tre falde.




C. Villa. Complesso rurale, 81.

Via	Stradazza, 6	Toponimo	
Tav. PRG	2.1	Quadrante	C-11
		Zona PRG	E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/>	Riconoscibile	Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustico
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio rurale del primo Novecento sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. La parte a servizi presenta finte finestre disposte in simmetria con quelle delle parte residenziale. Presenta cordoli marcapiano sul primo e secondo livello e zoccolatura in bugnato di cemento al piede dell'edificio. La porta morta non passante è posta a nord sul retro. Nell'area dell'insediamento, sul retro, è presente un rustico di piccole dimensioni a un livello e con copertura a due acque e colmo costante.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4




Foto 5

Via	Stradazza, 4-4/a	Toponimo	
Tav. PRG	2.1	Quadrante	C-11
		Zona PRG	E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/>	Riconoscibile	Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Dest. d'uso	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	stalla-fienile
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	residenziale
		Dest. d'uso	abitazione
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

134/79, Salsi Romano, NO 19/11/79
LE/88, Salsi Romano, NO 17/11/88

Note

Insedimento rurale a corpi separati costituito da un edificio a elementi contigui di più vecchia costruzione e da stalla-fienile del primo Novecento. L'edificio a elementi contigui è in pianta quadrangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque con colmo costante. Sopra all'ingresso residenziale, un tempo archivoltato, è presente una formella in arenaria non più leggibile. La stalla fienile, tutta porticata, si sviluppa in pianta rettangolare su un livello e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. Nell'area dell'insediamento è presente un edificio residenziale di recente costruzione con caratteri tipici della periferia urbana.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



C. Canzi. Complesso rurale, 28.

28
Correggio
C. CANZI
alt. m. 27


IGM F 74 II NO

Nucleo a corpi separati costituito ad ovest dal civile a pianta rettangolare su tre piani con copertura a due falde a colmo costante; le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. Il rustico con stalla e fienile sovrapposto ha tetto a capanna e portico archivoltato a più luci sul fronte sud.

Via	Cogento, 5-7	Toponimo	C. Marastoni	Zona PRG	E.1
Tav. PRG	2.1	Quadrante	C-12		

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	buon valore ambientale		

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 51

Note

Edificio rurale a elementi contigui di discrete dimensioni sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. La parte civile ha finestrate regolari e simmetricamente distribuite. La parte a servizi presenta sul fronte sud un portico archivoltato, tamponato, a più luci. E' presenta la porta morta passante archivoltata, che sul fronte strada un tempo si presentava con arco a tutto sesto, ora ridotto a sesto ribassato e con alla sommità figura votiva in cotto posta in nicchia. In aderenza è presente un rustico che si sviluppa sul fronte sud in pianta rettangolare su un livello e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9




Foto 10

51
Correggio
C. MARASTONI
alt. m. -

IGM F 74 II NO

La cartografia dell'I.G.M. del 1884 riporta la denominazione "C. Grandi". Notevole esempio di edificio rurale ad elementi giustapposti in linea con portata morta a sesto ribassato e copertura a due falde a colmo costante. Il civile su due piani, situato a ponente, ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Il rustico presenta sul fronte sud un portico archivoltato, tamponato, a più luci.




C. Marastoni. Edificio rurale, 51.

Via	Cognento, 4-4/a	Toponimo	
Tav. PRG	2.1	Quadrante	C-12
		Zona PRG	E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/>	Riconoscibile	Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustici
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 207

Note

Edificio rurale a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare con copertura sfalsata. La parte civile è su due livelli e sottotetto con copertura a tra acque; presenta luci regolari, simmetricamente distribuite, di forma ellittica nel sottotetto, e la porta di ingresso archivoltata. La parte a servizi è su due livelli con copertura a due acque; presenta la porta morta archivoltata a sesto ribassato e lesene.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

207
Correggio
VIA COGNENTO
alt. m. -


IGM F 74 II NO

Edificio rurale a corpi giustapposti in linea con porta morta a sesto ribassato. La costruzione comprende un volume compatto su tre livelli coperto a padiglione, destinato all'abitazione; l'ingresso è archivoltato e le luci sono regolari, simmetricamente distribuite, di forma ellittica nel sottotetto.

Via Canolo, 81-81/a	Toponimo		
Tav. PRG 2.1	Quadrante C-13	Zona PRG E.1+E.8	

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	ristrutturazione
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli
<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	nessun valore ambientale		

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

36/83, Miari Giuseppe, NO 29/4/83

Note

Un radicale intervento di ristrutturazione ha fatto perdere l'originaria leggibilità dell'edificio, che conserva come unico carattere riconoscibile la porta morta archivoltata a sesto ribassato. La partitura delle finestre risulta completamente alterata per forme, e materiali.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2




Foto 3

Via Canolo, 79-79/a	Toponimo		
Tav. PRG 2.1	Quadrante C-13	Zona PRG E.8	

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	ristrutturazione
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione
<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	residenziale
		Dest. d'uso	abitazione
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		nessun valore ambientale	


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Un radicale intervento di ristrutturazione e ampliamento ha fatto perdere l'originaria leggibilità dell'edificio un tempo a elementi contigui.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4




Foto 5

Via Canolo, 77-77/a	Toponimo		
Tav. PRG 2.1	Quadrante C-13	Zona PRG E.8	

Edificio principale			
<input type="checkbox"/> Riconoscibile	Tipologia	elementi contigui	
<input checked="" type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile	Interventi	ristrutturazione	
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione	
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia		
	Dest. d'uso		
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tipologia	rustico in muratura	
	Dest. d'uso	garage e deposito	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Descrizione		
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	modesto valore ambientale		

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/94, Schiatti Albertina, NO 7/4/94
LE/94, Dallai Guido, NO 10/5/94

Note

Edificio rurale a elementi contigui di modeste dimensioni e fattura sviluppato in pianta rettangolare su tre livelli con copertura a due acque e colmo costante. Conserva ancora un certo grado di leggibilità, nonostante l'intervento di ristrutturazione abbia in parte alterato le luci al piano terreno per dimensioni e materiali usati.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

Via Canolo, 75/a-75/b	Toponimo		
Tav. PRG 2.1	Quadrante C-13	Zona PRG E.1+E.8	

Edificio principale		Tipologia	residenziale
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione
<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	sala lavorazione latte
		Dest. d'uso	deposito
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		discreto valore storico-ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 31

Note

Insedimento costituito da un edificio residenziale di recente costruzione e da un corpo di fabbrica un tempo destinato a caseificio sviluppato in pianta rettangolare su un livello con copertura a due acque. Sul fronte strada presenta attico scalare. Le luci sono *in* sequenza su tutti i fronti e archivoltate.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

**COMUNE DI CORREGGIO
INSEDIAMENTO RURALE**

N° 17

Via Canolo, 75

Toponimo

Tav. PRG 2.1

Quadrante C-13

Zona PRG E.1+E.8

Edificio principale

- Riconoscibile**
 Parzialmente riconoscibile
 Non riconoscibile

Tipologia casinetto civile
Interventi nessuno
Dest. d'uso abitazione

Altri edifici riconoscibili SI NO

Tipologia
Dest. d'uso

Edifici recenti presenti SI NO


Tipologia baracca
Dest. d'uso deposito

Altri elementi di pregio SI NO

Descrizione

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento discreto valore ambientale


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio di modeste dimensioni e fattura con caratteri del primo Novecento sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque e colmo costante. Conserva l'originaria partitura simmetrica delle luci sul fronte.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3

Via Canolo, 71-73-73/a

Tav. PRG 2.1

Toponimo

Quadrante C-13

Zona PRG E.1+E.8

Edificio principale

Riconoscibile

Parzialmente riconoscibile

Non riconoscibile

Tipologia elementi contigui

Interventi ristrutturazione e ampliamento

Dest. d'uso abitazione e servizi agricoli

Altri edifici riconoscibili SI NO

Tipologia

Dest. d'uso

Edifici recenti presenti SI NO

Tipologia


Dest. d'uso

Altri elementi di pregio SI NO

Descrizione

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento modesto valore ambientale


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio rurale a elementi contigui sviluppato in pianta irregolare con la parte civile a due livelli e copertura a due acque con colmo costante e la parte a servizi e civile in pianta rettangolare, in aderenza alla parte precedente, sviluppata in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a tre acque e colmo costante. In aderenza ai due corpi di fabbrica principali altre strutture in parte di recente fabbricazione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Via Canolo, 56-56/a	Toponimo	
Tav. PRG 2.1	Quadrante C-13	Zona PRG E.1+E.8

Edificio principale

<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile	Tipologia	elementi contigui
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile	Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli

Altri edifici riconoscibili SI NO

Tipologia rustico
Dest. d'uso servizi agricoli

Edifici recenti presenti SI NO


Tipologia tettoia
Dest. d'uso deposito

Altri elementi di pregio SI NO

Descrizione aia selciata

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento buon valore ambientale


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio rurale a elemento contigui di notevoli dimensioni si sviluppa in pianta rettangolare su due livelli con copertura a tre acque e colmo costante. Presenta la porta morta archivoltata a tre centri. Anche l'ingresso alla parte civile è archivoltato. Le luci sono disposte secondo il disegno originario. Tutte le aperture sul fronte della parte civile presentano modanature ad intonaco a rilievo. Nell'area dell'insediamento è presente un rustico di piccole dimensioni sviluppato in pianta rettangolare su un livello e con copertura a due acque e colmo costante.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7




Foto 8

Via Cesis, 1-1/a	Toponimo	
Tav. PRG 2.1	Quadrante C-13	Zona PRG E.1+E.8

Edificio principale		Tipologia residenziale
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi ristrutturazione e ampliamento
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso abitazione e servizi
<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia
		Dest. d'uso
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia
		Dest. d'uso
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento nessun valore ambientale		

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/84, Bonacini Francesco, NO 21/3/84
LE/90, Lazzarini Regina, NO 29/12/90
LE/91, Torelli Gianni, NO 4/3/91

Note

L'intervento di ristrutturazione e la nuova costruzione di manufatti e di edifici in aderenza hanno del tutto alterato l'originaria leggibilità dell'edificio, che presenta sul retro corpo di fabbrica ad uso specialistico con caratteri del primo Novecento.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6




Foto 7

Via Cesis, 3-5	Toponimo	
Tav. PRG 2.1	Quadrante C-13	Zona PRG E.1

Edificio principale		Tipologia	corpi separati
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	ristrutturazione
<input checked="" type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	corpi separati
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	bassi comodo
		Dest. d'uso	servizi
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		modesto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/94, Pagliuca Gennaro, NO 1/4/94

Note

Insedimento rurale a corpi separati. L'edificio civile si sviluppa in pianta quadrangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque. La parte a servizi è in pianta rettangolare a un livello con copertura a due acque. Interventi di ristrutturazione hanno portato alla costruzione in aderenza alla parte civile di modesti fabbricati a uso servizi agricoli che hanno fatto perdere in parte l'originaria leggibilità.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5




Foto 6

Via Cesis, 7-9	Toponimo	
Tav. PRG 2.1	Quadrante C-13	Zona PRG E.1

Edificio principale			
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile	Tipologia	elementi contigui	
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile	Interventi	nessuno	
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile	Dest. d'uso	in stato di abbandono	
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		discreto valore ambientale	


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio rurale a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque e colmo costante. E' presente il muro tagliafuoco sul tetto in parte crollato. Presenta una porta morta archivoltata. Le luci sono regolari e simmetricamente disposte. In aderenza sono presenti dei rustici su uno o due livelli tutti coperti a due acque.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2




Foto 3

Via	Cesis, 2-2/a	Toponimo	C. Ruffini
Tav. PRG	2.1	Quadrante	C-13
		Zona PRG	E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/>	Riconoscibile	Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Dest. d'uso	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	stalla-fienile
		Dest. d'uso	in stato di abbandono
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	capannone
		Dest. d'uso	in stato di abbandono
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		discreto valore ambientale	


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Insedimento rurale a corpi separati costituito da un edificio a elementi contigui, che si sviluppa in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante, e dalla stalla-fienile in pianta rettangolare a due livelli con copertura a due acque asimmetrica e colmo costante. In aderenza all'edificio a elementi contigui vi è un piccolo rustico a un livello con copertura a due acque. Nell'area dell'insediamento è presente un capannone di recente fabbricazione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12




Foto 13


Via Stradazza, 7-7/a	Toponimo	
Tav. PRG 2.1	Quadrante D-11	Zona PRG E.1

Edificio principale			
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile	Tipologia	elementi contigui	
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile	Interventi	nessuno	
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile	Dest. d'uso	servizi agricoli	
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia		
	Dest. d'uso		
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tipologia	residenziale	
	Dest. d'uso	abitazione	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Descrizione		
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	discreto valore ambientale		


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio rurale a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. Presenta la porta morta archivoltata a tutto sesto e cordoli marcapiano al primo e secondo livello. Le luci sono regolari e disposte secondo il disegno originario. Nell'area dell'insediamento è presente un edificio residenziale di recente costruzione con tipologia mediata dalla periferia urbana.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5




Foto 6

Via	Stradazza, 5-5/a	Toponimo	
Tav. PRG	2.1	Quadrante	D-11
		Zona PRG	E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/>	Riconoscibile	Interventi	manutenzione
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustico
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	capannone
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

165/86, Reverberi Ornello, NO 26/11/86
LE/87, Reverberi-Pederzoli, NO 1/6/87
60/88, Reverberi Ornello, NO 31/5/88
LE/93, Reverberi Ornello, NO 12/5/93

Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. Presenta porta morta archivoltata e cordoli marcapiano al primo e secondo livello. Nella parte a servizi sono presenti le tracce di un portico, ora tamponato, archivoltato. Nell'area dell'insediamento sono presenti un rustico e un capannone in prefabbricato.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7