


<b>Via</b> Bevieria, 3	<b>Toponimo</b>	
<b>Tav. PRG</b> 2.3	<b>Quadrante</b> D-4	<b>Zona PRG</b> E.1

<b>Edificio principale</b>			
<input type="checkbox"/> Riconoscibile	<b>Tipologia</b>	elementi contigui	
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile	<b>Interventi</b>	ristrutturazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile	<b>Dest. d'uso</b>	abitazione	
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		nessun valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



**Altri documenti**

LE/94, Mottola Vincenzo, NO 21/9/94

**Note**

L'intervento di ristrutturazione ha del tutto alterato l'originaria leggibilità, riconducibile con ogni probabilità, per impianto strutturale, a quella di un edificio a elementi contigui.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4