


<b>Via</b> Fornacelle, 62-62/a	<b>Toponimo</b>	
<b>Tav. PRG</b> 2.3	<b>Quadrante</b> B-10	<b>Zona PRG</b> E.1

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b>	ristrutturazione/sostituzione
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b>	abitazione
<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile			
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	capannone
		<b>Dest. d'uso</b>	servizi agricoli
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>	nessun valore ambientale		

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



**Altri documenti**

LE/79, Tosi Iside, NO 28/7/79  
LE/95, Tosi Iside, NO 13/5/95

**Note**

L'intervento di ristrutturazione ha alterato l'originaria leggibilità dell'edificio riconducibile con ogni probabilità, tenuto conto dell'impianto strutturale, a quella di un edificio a elementi contigui. Nell'area dell'insediamento è presente un capannone in prefabbricato di recente costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1





Foto 2



Foto 3





Foto 4



Foto 5



Foto 6