


**COMUNE DI CORREGGIO  
INSEDIAMENTO RURALE**

**N° 107**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Via</b> Mandrio, 7 | <b>Toponimo</b> C. Marchio               |
| <b>Tav. PRG</b> 2.4   | <b>Quadrante</b> B-5 <b>Zona PRG</b> E.1 |

|   |                           |                                    |
|---|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Edificio principale</b>  |                           | <b>Tipologia</b> elementi contigui |
| <input type="checkbox"/> Riconoscibile  |                           | <b>Interventi</b> ristrutturazione |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile  |                           | <b>Dest. d'uso</b> abitazione      |
| <input type="checkbox"/> Non riconoscibile  |                           |                                    |
| <b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <b>Tipologia</b> rustico  |                                    |
|   | <b>Dest. d'uso</b> garage |                                    |
| <b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO    | <b>Tipologia</b>          |                                    |
|   | <b>Dest. d'uso</b>        |                                    |
| <b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO    | <b>Descrizione</b>        |                                    |
| <b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b> modesto valore ambientale                      |                           |                                    |

**ESTRATTO DALLA C.T.R.**



**FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA**



**Altri documenti**

Art. 26, Merzi Bruna, Il 8/11/88  
231/88, Cuccolini Vittorio, NO 2/2/89

**Note**

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli con copertura a due acque e colmo costante. Presenta la luce di una porta morta archivoltata a sesto ribassato. In aderenza sul lato est e in pianta staccata sono presenti due rustici a un livello con copertura a due acque. Tutto il complesso ha subito un intervento di ristrutturazione che ha in parte alterato l'originaria leggibilità.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4