

<b>Via</b> San Martino, 56	<b>Toponimo</b> C. Rannini
<b>Tav. PRG</b> 2.4	<b>Quadrante</b> B-8 <b>Zona PRG</b> E.7

**Edificio principale**

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Riconoscibile</b>	<b>Tipologia</b> elementi contigui
<input type="checkbox"/> <b>Parzialmente riconoscibile</b>	<b>Interventi</b> nessuno
<input type="checkbox"/> <b>Non riconoscibile</b>	<b>Dest. d'uso</b> abitazione e servizi agricoli


<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>Tipologia</b> rustico
	<b>Dest. d'uso</b> magazzino

<b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<b>Tipologia</b>
	<b>Dest. d'uso</b>

<b>Altri elementi di pregio</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>Descrizione</b> cancello e pilastri
--	--

**Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento** buona riconoscibilità tipologico-ambientale

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



**Altri documenti**

Scheda IBC n. 62

**Note**

Edificio ad elementi contigui di notevole dimensione sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque e colmo costante. Presenta una porta morta centrale voltata e tamponata sul retro (fronte Nord). Presenta tracce dell'originario tinteggio di facciata con cornici alle finestre e lesene tinteggiate. Sul retro del fabbricato è presente un annesso agricolo in pianta staccata con i medesimi caratteri formali dell'edificio principale. L'insediamento è in stato di abbandono.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7