


**COMUNE DI CORREGGIO  
INSEDIAMENTO RURALE**

**N° 132**

<b>Via</b> San Martino, 39	<b>Toponimo</b>	
<b>Tav. PRG</b> 2.4	<b>Quadrante</b> B-8	<b>Zona PRG</b> E.1+E.8

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b> residenziale
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b> ristrutturazione
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b> abitazione
<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile		
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>
		<b>Dest. d'uso</b>
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b> capannoni
		<b>Dest. d'uso</b> allevamento
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b> nessun valore ambientale		

**ESTRATTO DALLA C.T.R.**



**FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA**



**Altri documenti**

LE/79, Caffagni Doro, NO 9/5/79  
LE/81, Caffagni Doro, NO 28/2/81

**Note**

Edificio derivato nella attuale configurazione per un intervento di ristrutturazione che ne ha del tutto alterato l'originaria leggibilità riconducibile con ogni probabilità a quella di un edificio ad elementi contigui. È rimasto sulla copertura il muro tagliafuoco. Nell'area dell'insediamento sono presenti diversi capannoni di recente costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1





Foto 6



Foto 7





Foto 8



Foto 9





Foto 2



Foto 3





Foto 4



Foto 5