


Via	Oratorio, 6-6/a	Toponimo		Zona PRG	E.1+E.8
Tav. PRG	2.4	Quadrante	D-7		

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
<input type="checkbox"/>	Riconoscibile	<b>Interventi</b>	ristrutturazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	<b>Dest. d'uso</b>	abitazione
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	rustico
		<b>Dest. d'uso</b>	garage
<b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		modesto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



**Altri documenti**

136/82, Messori Maurizia, NO 30/4/83  
 205/86, Vezzali Giordano, NO 2/2/87  
 LE/90, Messori Ermes, NO 13/11/90  
 LE/92, Vezzali Giordano, NO 3/7/92  
 LE/92, Messori Ermes, NO 27/7/92

**Note**

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. L'intervento di ristrutturazione ha in parte alterato l'originaria leggibilità soprattutto per ciò che concerne dimensione e partitura delle luci e per l'introduzione di particolari architettonici estanei al contesto rurale. Anche il rustico, sul retro in pianta staccata, è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione che ne ha in parte alterato l'originaria leggibilità.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5