


Via Oratorio, 12	Toponimo		
Tav. PRG 2.4	Quadrante D-8	Zona PRG E.7+E.8	

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b>	sopraelevazione e rifacimento del tetto
<input checked="" type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b>	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	annessi agricoli
		<b>Dest. d'uso</b>	depositi e magazzini
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		modesto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



**Altri documenti**

LE/86, Gianotti Azio, NO 5/11/86  
LE/94, Corradi Ivo, NO 2/6/94

**Note**

Edificio ad elementi contigui in cui, in occasione del rifacimento del tetto, si è pure con ogni probabilità innalzata la quota di gronda di questo, facendo perdere l'originaria conformazione dell'edificio stesso. Anche il rifacimento del tetto con travi in cemento e sporto di gronda non usuale portano ad una sola parziale riconoscibilità dell'edificio.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4