


**COMUNE DI CORREGGIO
INSEDIAMENTO RURALE**

N° 367

Via Sinistra Tresinaro, 14	Toponimo C. Musi (IGM)
Tav. PRG 2.4	Quadrante G-8 Zona PRG E.7+E.5

Edificio principale	
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile	Tipologia elementi contigui
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile	Interventi nessuno
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile	Dest. d'uso servizi agricoli
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tipologia barchessa e rustico
	Dest. d'uso deposito
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia
	Dest. d'uso
Altri elementi di pregio <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Descrizione cornicione laterale con mattoni a sbalzo
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	buon valore ambientale

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/88, Messori Ruggero, Atti
Scheda IBC n. 55

Note

Edificio in pessime condizioni manutentive ad elementi contigui di notevoli dimensioni su pianta rettangolare, sviluppato su due livelli con copertura a due acque e colmo costante. Presenta una porta morta passante con arco a sesto ribassato. E' presente un corpo a servizi rurali, anch'esso riconoscibile. Sul retro dell'edificio principale vi è traccia di un occhio porticato tamponato da gelosia in mattoni. Lo sbalzo del cornicione laterale è realizzato in mattoni con particolare fattura.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9

55
Correggio
C. MUSI
alt. m. -

IGM F 74 II NO

Edificio rurale a corpi giustapposti con porta morta a sesto ribassato e copertura a due falde a colmo costante. Il civile, situato a levante, ha luci regolari, variamente distribute. Il portico archivoltato sul lato sud del rustico è stato tamponato con trafori a gelosia.