


Via	Budrio, 51-53	Toponimo	
Tav. PRG	2.5	Quadrante	C-9
		Zona PRG	E.6

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/>	Riconoscibile	<b>Interventi</b>	nessuno
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	<b>Dest. d'uso</b>	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

SCHEDE BC 46

**Note**

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta articolata con copertura a tre acque parzialmente asimmetrica e colmo costante. La parte civile è su due livelli e ha luci regolari e simmetricamente distribuite. La parte a servizi sporgente rispetto al civile presenta lesene sul retro.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10

46  
Correggio  
C. LIGABUE  
alt. m. -

IGM F 74 II SO

Interessante edificio rurale ad elementi giustapposti in linea ora in progressivo disfacimento. Il rustico è disposto a levante verso la strada provinciale ed è fronteggiato da un portico a più luci architravate a tutta altezza. La copertura è a tre larghe falde.