


| | | | | | |
|----------|---------------|-----------|-----------|----------|-----|
| Via | Lemizzone, 40 | Toponimo | C. Roveri | Zona PRG | E.1 |
| Tav. PRG | 2.5 | Quadrante | F-11 | | |

| | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------|
| Edificio principale | | Tipologia | elementi contigui |
| <input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile | | Interventi | nessuno |
| <input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile | | Dest. d'uso | in stato di abbandono |
| <input type="checkbox"/> Non riconoscibile | | | |
| Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | Tipologia | rustico |
| | | Dest. d'uso | in stato di abbandono |
| Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Tipologia | |
| | | Dest. d'uso | |
| Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Descrizione | |
| Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento | | discreto valore ambientale | |


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare con la parte civile su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante e la parte stalla-fienile con la copertura del tutto crollata o demolita. Presenta una porta morta archivoltata a sesto ribassato e le luci del civile regolari e simmetricamente distribuite. Nell'area dell'insediamento vi è un rustico a un livello con la copertura in parte crollata.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4