


Via	Ruota, 9-9/a	Toponimo	
Tav. PRG	2.5	Quadrante	B-11
		Zona PRG	E.6

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
<input type="checkbox"/>	Riconoscibile	<b>Interventi</b>	ristrutturazione
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	<b>Dest. d'uso</b>	abitazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	rustico
		<b>Dest. d'uso</b>	servizi
<b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		nessun valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/90, Gherri Sesto, NO 28/4/90

**Note**

L'intervento di ristrutturazione ha alterato l'originaria leggibilità dell'edificio riconducibile a quella di un edificio a elementi contigui. Rimane leggibile solo la parte a servizi che presenta una porta morta archivoltata a sesto ribassato.

### PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6