


|                 |               |              |  |
|-----------------|---------------|--------------|--|
| Via Fazzano, 30 | Toponimo      |              |  |
| Tav. PRG 2.6    | Quadrante C-2 | Zona PRG E.7 |  |

|   |  |                        |                               |
|---|--|------------------------|-------------------------------|
| <b>Edificio principale</b>  |  | <b>Tipologia</b>       | elementi contigui del '900    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile   |  | <b>Interventi</b>      | nessuno                       |
| <input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile   |  | <b>Dest. d'uso</b>     | abitazione e servizi agricoli |
| <input type="checkbox"/> Non riconoscibile  |  |                        |                               |
| <b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |  | <b>Tipologia</b>       | rustico                       |
|   |  | <b>Dest. d'uso</b>     | servizi agricoli              |
| <b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO    |  | <b>Tipologia</b>       |                               |
|   |  | <b>Dest. d'uso</b>     |                               |
| <b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO    |  | <b>Descrizione</b>     |                               |
| <b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>  |  | buon valore ambientale |                               |

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/91, Bussei Ernesto, NO 18/7/91  
Scheda IBC n. 119

**Note**

Edificio a elementi contigui in faccia vista del primo Novecento sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. Presenta una porta morta archivoltata a sesto ribassato, cordoli marcapiano al primo e secondo livello, finte finestre, luci regolari, simmetricamente distribuite, sottolineate da cornici lisce in tutti i livelli e con gelosie a traforo in laterizio nel sottotetto della parte a servizi.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2

119  
Correggio  
COMITIVA  
alt. m. -

IGM F 74 II SO

Edificio rurale a corpi giustapposti in linea con porta morta a sesto ribassato e copertura a due falde a colmo costante, orientato in direzione est-ovest. Il civile su due piani e sottotetto ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Il rustico presenta griglie a traforo in laterizio.