


| | | | |
|----------------|---------------|----------|---------|
| Via Erbosa, 38 | Toponimo | | |
| Tav. PRG 2.7 | Quadrante B-7 | Zona PRG | E.1+E.8 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--|
| Edificio principale | | | |
| <input type="checkbox"/> Riconoscibile | Tipologia | residenziale | |
| <input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile | Interventi | nessuno | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile | Dest. d'uso | abitazione | |
| Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Tipologia | |
| | | Dest. d'uso | |
| Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Tipologia | |
| | | Dest. d'uso | |
| Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Descrizione | |
| Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento | | nessun valore ambientale | |

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/79, Mora Sabino

Note

Edificio residenziale di recente costruzione con tipologia cooptata dalla periferia urbana.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA



Foto 1