


<b>Via</b>	San Biagio, 28	<b>Toponimo</b>	
<b>Tav. PRG</b>	2.4	<b>Quadrante</b>	G-6 <b>Zona PRG</b> E.7

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	residenziale
<input type="checkbox"/>	<b>Riconoscibile</b>	<b>Interventi</b>	ristrutturazione
<input type="checkbox"/>	<b>Parzialmente riconoscibile</b>	<b>Dest. d'uso</b>	abitazione
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Non riconoscibile</b>		
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	baracche
		<b>Dest. d'uso</b>	deposito
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		nessun valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



**Altri documenti**

LE/86, Bonacini William, NO 9/7/86  
 25/87, Bonacini William, NO 23/6/87  
 189/90, Santolin L.-D'Ambrosio A., NO 18/3/91  
 LE/91, Santolin L.-D'Ambrosio A., NO 21/6/91

**Note**

La conformazione attuale dell'edificio sembra provenire dalla radicale ristrutturazione di un edificio preesistente di cui però non appare traccia nelle tavole IGM e probabilmente edificato nei primi decenni del '900. L'aggiunta del balcone, la partitura delle finestre e gli elementi di finitura fanno perdere la complessiva leggibilità dell'edificio.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3