COMUNE DI CORREGGIO
INSEDIAMENTO RURALE

N° 29

Via	Fosdondo, 151	**Toponimo**			
Tav. PRG	2.3	**Quadrante**	B-6	**Zona PRG**	E.1

Edificio principale

- ☒ **Riconoscibile** — **Tipologia** elementi contigui
- ☐ **Parzialmente riconoscibile** — **Interventi** nessuno
- ☐ **Non riconoscibile** — **Dest. d'uso** in stato di abbandono

Altri edifici riconoscibili ☒ SI ☐ NO — **Tipologia** rustico; **Dest. d'uso** servizi agricoli

Edifici recenti presenti ☒ SI ☐ NO — **Tipologia** box prefabbricato; **Dest. d'uso** abitazione

Altri elementi di pregio ☐ SI ☒ NO — **Descrizione**

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento discreto valore ambientale

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA

Altri documenti

Note

Edificio a elementi contigui in pianta rettangolare con copertura in gran parte crollata a seguito del sisma dell'ottobre '96. In aderenza alla parte a servizi si sviluppa un corpo di fabbrica più basso con copertura a due acque. Nell'area dell'insediamento sono presenti un rustico in pianta rettangolare a un livello con copertura a due acque e un box prefabbricato.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA



Foto 1

Foto 2

Foto 3

Via Fosdondo, 151 **Insediamento N°** **29**

Foto 4