


<b>Via</b> Canolo, 68	<b>Toponimo</b>	
<b>Tav. PRG</b> 2.1	<b>Quadrante</b> B-13	<b>Zona PRG</b> E.1+E.8

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b>	ristrutturazione
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b>	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	capannone
		<b>Dest. d'uso</b>	deposito
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>	buon valore ambientale		

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/86, Beltrami Dino e F., NO 28/5/86  
107/86, Beltrami Dino e F., NO 24/11/86

**Note**

Edificio rurale sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque e colmo costante. Presenta la traccia della vecchia porta morta, ora ristrutturata con abbassamento della volta e rientrante e un cordolo marcapiano al primo livello. Nell'intervento di ristrutturazione è stata mantenuta la leggibilità della partitura delle finestre, comprese quelle di nuova costruzione nella parte stalla-fienile.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7