


Via	Bonacina, 5-5/a	Toponimo		
Tav. PRG	2.1	Quadrante	H-9	Zona PRG E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui del '900
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustico
		Dest. d'uso	in stato di abbandono
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

24/86, Caffarri Redento, NO 14/6/86

Note

Edificio a elementi contigui del primo Novecento sviluppato in pianta rettangolare su tre livelli con copertura a quattro acque e colmo costante. Presenta una porta morta archivoltata a tre centri e cordolo marcapiano al primo livello. Sui fronti sono presenti cornici, lesene disegnate, marcapiano al primo livello, finte finestre dipinte. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite con gelsie in laterizio nella parte a servizi. In aderenza vi è un piccolo rustico a un livello con copertura a tre acque. In pianta staccata è presente un altro rustico su due livelli con copertura a due acque.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14