
COMUNE DI CORREGGIO INSEDIAMENTO RURALE

N° 105

| via Borghi Don Pasquino, 11 | Ioponimo | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Tav. PRG 2.1 | Quadrante H-12 Zona PRG E.1 | | | | |
| | | | | | |
| Edificio principale | | | | | |
| Riconoscibile | Tipologia elementi contigui | | | | |
| Parzialmente riconoscibile | Interventi nessuno | | | | |
| Non riconoscibile | Dest. d'uso in stato di abbandono | | | | |
| Altri edifici riconoscibili SI NO | Tipologia Dest. d'uso | | | | |
| Edifici recenti presenti SI 🗆 NO | Tipologia container prefabbricato Dest. d'uso abitazione | | | | |
| | Dest. d uso apriazione | | | | |
| Altri elementi di pregio 🗌 SI 📈 NO | Descrizione | | | | |
| Giudizio sintetico sul valore dell'insediamen | discreto valore ambientale | | | | |

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



| Altri documenti | | |
|-----------------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Note

Edificio a elementi contigui di modeste dimensioni sviluppato in pianta quadrata su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. Presenta una porta morta con piattabanda in legno. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite.

Borghi Don Pasquino, 11








Foto 2