


**COMUNE DI CORREGGIO  
INSEDIAMENTO RURALE**

**N° 17**

<b>Via</b> Canolo, 75	<b>Toponimo</b>		
<b>Tav. PRG</b> 2.1	<b>Quadrante</b> C-13	<b>Zona PRG</b> E.1+E.8	

<b>Edificio principale</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Riconoscibile</b>	<b>Tipologia</b>	casinetto civile	
<input type="checkbox"/> <b>Parzialmente riconoscibile</b>	<b>Interventi</b>	nessuno	
<input type="checkbox"/> <b>Non riconoscibile</b>	<b>Dest. d'uso</b>	abitazione	
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	baracca
		<b>Dest. d'uso</b>	deposito
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		discreto valore ambientale	


**ESTRATTO DALLA C.T.R.**



**FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA**



**Altri documenti**



**Note**

Edificio di modeste dimensioni e fattura con caratteri del primo Novecento sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque e colmo costante. Conserva l'originaria partitura simmetrica delle luci sul fronte.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3