


Via Canolo, 66-66/a	Toponimo		
Tav. PRG 2.1	Quadrante B-13	Zona PRG E.1+E.8	

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b>	ristrutturazione
<input checked="" type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b>	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		modesto valore ambientale	


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio rurale a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque e colmo costante. L'intervento di ristrutturazione ha fatto perdere in parte l'originaria leggibilità dell'edificio. Conserva la luce della porta morta.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6