


Via	Cesis, 2-2/a	Toponimo	C. Ruffini
Tav. PRG	2.1	Quadrante	C-13
		Zona PRG	E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/>	Riconoscibile	Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Dest. d'uso	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	stalla-fienile
		Dest. d'uso	in stato di abbandono
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	capannone
		Dest. d'uso	in stato di abbandono
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		discreto valore ambientale	


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Insedimento rurale a corpi separati costituito da un edificio a elementi contigui, che si sviluppa in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante, e dalla stalla-fienile in pianta rettangolare a due livelli con copertura a due acque asimmetrica e colmo costante. In aderenza all'edificio a elementi contigui vi è un piccolo rustico a un livello con copertura a due acque. Nell'area dell'insediamento è presente un capannone di recente fabbricazione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13