


| | | | |
|-----------------------|----------------|----------|-----|
| Via del Frullo, 4-4/a | Toponimo | | |
| Tav. PRG 2.1 | Quadrante D-13 | Zona PRG | E.1 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| Edificio principale | | Tipologia | elementi contigui |
| <input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile | | Interventi | ristrutturazione |
| <input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile | | Dest. d'uso | abitazione e servizi agricoli |
| <input type="checkbox"/> Non riconoscibile | | | |
| Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | Tipologia | rustico |
| | | Dest. d'uso | servizi agricoli |
| Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Tipologia | |
| | | Dest. d'uso | |
| Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Descrizione | |
| Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento | | buon valore ambientale | |

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/87, Canovi-Cavazzuti, NO 31/7/87
106/87, Cavazzuti Gaetana, NO 25/5/88
48/92, Cavazzuti Gaetana, NO 19/8/92

Note

Edificio rurale a elementi contigui in pianta rettangolare con copertura a due acque sfalsata sviluppato in parte su due livelli e sottotetto e in parte su due livelli. Presenta una porta morta archivoltata a tre centri tamponata nel fronte strada dove è stata comunque mantenuta la traccia dell'arco originario. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6