


Via Carnevale, 1-1/a	Toponimo		
Tav. PRG 2.1	Quadrante E-10	Zona PRG E.1	

Edificio principale			
☒ Riconoscibile	Tipologia	elementi contigui	
☐ Parzialmente riconoscibile	Interventi	nessuno	
☐ Non riconoscibile	Dest. d'uso	in stato di abbandono	
Altri edifici riconoscibili ☐ SI ☒ NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti ☒ SI ☐ NO		Tipologia	rustico
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Altri elementi di pregio ☐ SI ☒ NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		discreto valore ambientale	


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. Presenta un porta morta archivoltata a sesto lievemente ribassato. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. Nell'area è presente un rustico che ha subito con ogni probabilità un intervento di ristrutturazione con l'uso di materiali non consoni alla zona rurale.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7