
## COMUNE DI CORREGGIO INSEDIAMENTO RURALE

N° 77

Via Bonacina,? **Toponimo** Tav. PRG 2.1 Quadrante G-10 **Zona PRG** E.1 Edificio principale Riconoscibile **Tipologia** elementi contigui del '900 Parzialmente riconoscibile Interventi ristrutturazione e ampliamento Non riconoscibile Dest. d'uso abitazione Altri edifici riconoscibili SI NO **Tipologia** Dest. d'uso Edifici recenti presenti SI Tipologia capannoncino Dest. d'uso garage Altri elementi di pregio SI Descrizione modesto valore ambientale Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento

### **ESTRATTO DALLA C.T.R.**



#### FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

#### Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta quadrangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque. Presenta un cordolo marcapiano al primo livello. In aderenza è presente un corpo di fabbrica a un livello con copertura a una sola acqua. L'intervento di ristrutturazione e ampliamento ha in parte alterato l'originaria leggibilità.

# **PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA**






Foto 1

Bonacina, ?



Foto 2



Foto 3



Foto 4