

Via Canolo, 23

Tav. PRG 2.1

Toponimo

Quadrante G-11

Zona PRG E.1+E.8

Edificio principale

- Riconoscibile
 Parzialmente riconoscibile
 Non riconoscibile

Tipologia elementi contigui

Interventi nessuno

Dest. d'uso in stato di abbandono

Altri edifici riconoscibili SI NO

Tipologia

Dest. d'uso

Edifici recenti presenti SI NO

Tipologia


Dest. d'uso

Altri elementi di pregio SI NO

Descrizione

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento buon valore ambientale


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due falde e colmo costante, crollata nella parte a servizi. Presenta una porta morta passante archivoltata a sesto ribassato. Anche l'ingresso alla parte civile è archivoltato. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. In aderenza è presente un piccolo corpo di fabbrica a pianta quadrata su un livello e sottotetto con copertura a tre acque.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8