


Via Canolo, 19-19/a-19/b	Toponimo	
Tav. PRG 2.1	Quadrante G-11	Zona PRG E.1

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b>	ristrutturazione
<input checked="" type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b>	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	capannoni
		<b>Dest. d'uso</b>	servizi agricoli e garage
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		modesto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



**Altri documenti**

- LE/79, Crotti Renzo, NO 30/8/79
- 117/79, Crotti Lino, NO 13/2/80
- LE/80, Crotti Renzo, NO 17/9/80
- 220/80, Crotti Renzo, NO 10/8/81
- 52/82, Crotti Renzo, NO 1/3/83
- LE/90, Crotti Renzo, NO 24/9/90
- LE/93, Crotti Renzo, NO 5/5/93
- LE/94, Crotti Renzo, NO 20/6/94

**Note**

Edificio a elementi contigui in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque e colmo costante. La parte civile ha subito una ristrutturazione che ha alterato i caratteri originali dell'edificio, che presenta comunque una porta morta archivoltata a tre centri. Nell'area dell'insediamento sono presenti capannoni di recente costruzione.

### PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8