

Via Canolo, 18-18/a	Toponimo		
Tav. PRG 2.1	Quadrante G-11	Zona PRG	E.1+E.8

**Edificio principale**

Riconoscibile  
 Parzialmente riconoscibile  
 Non riconoscibile

Tipologia artigianale  
 Interventi nessuno  
 Dest. d'uso abitazione e altri usi


Altri edifici riconoscibili  SI  NO  
 Tipologia  
 Dest. d'uso

Edifici recenti presenti  SI  NO  
 Tipologia  
 Dest. d'uso

Altri elementi di pregio  SI  NO  
 Descrizione

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento nessun valore ambientale

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/87, Vecchi Anna Maria, NO 24/6/87  
 192/89, Vecchi Anna Maria, NO 6/6/90

Note

Edificio di recente costruzione con tipologia artigianale.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2