



Via	Stradazza, 6	Toponimo	
Tav. PRG	2.1	Quadrante	C-11
		Zona PRG	E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/>	Riconoscibile	Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustico
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio rurale del primo Novecento sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. La parte a servizi presenta finte finestre disposte in simmetria con quelle delle parte residenziale. Presenta cordoli marcapiano sul primo e secondo livello e zoccolatura in bugnato di cemento al piede dell'edificio. La porta morta non passante è posta a nord sul retro. Nell'area dell'insediamento, sul retro, è presente un rustico di piccole dimensioni a un livello e con copertura a due acque e colmo costante.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5