
# COMUNE DI CORREGGIO INSEDIAMENTO RURALE

N° 96

Via	Canolo vecch	ia, 17-19	Toponimo			
Tav.	PRG	2.1	Quadrante	G-12	Zona PRG	E.1+E.8

Edificio principale Riconoscibile elementi contigui del '900 **Tipologia** Parzialmente riconoscibile Interventi nessuno abitazione e servizi agricoli Non riconoscibile Dest. d'uso Altri edifici riconoscibili XSI **Tipologia** rustico Dest. d'uso servizi agricoli Edifici recenti presenti SI residenziale **Tipologia** abitazione Dest. d'uso Altri elementi di pregio ☐ SI ※ NO Descrizione Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento buon valore ambientale

#### ESTRATTO DALLA C.T.R.



#### **FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA**



## Altri documenti

LE/79, Bartoli Mauro 168/79, Bartoli Mauro, NO 2/2/80 168/79, Bartoli Mauro, NO 18/6/80

## Note

Edificio a elementi contigui del primo Novecento sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque e colmo costante. Presenta una porta morta archivoltata a tre centri, cordoli marcapiano al primo e secondo livello, finte finestre al primo livello. Le luci sono regolari, simmetricamente distribuite e con gelosie in laterizio in alcune del sottotetto. Il rustico, collegato all'edificio principale da una tettoia in lamiera, è su due livelli, con copertura a due acque e presenta un porta leggermente archivoltata. Nell'area dell'insediamento è presente un edificio residenziale di recente costruzione con tipologia mediata dalla periferia urbana.

# **PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA**






Foto 1

Canolo, 17-19



Foto 2



Foto 3

Canolo, 17-19



Foto 4



Foto 5

Canolo, 17-19



Foto 6



Foto 7