


**COMUNE DI CORREGGIO  
INSEDIAMENTO RURALE**

**N° 103**

<b>Via</b> San Martino, 84	<b>Toponimo</b> Opera Pia	
<b>Tav. PRG</b> 2.2	<b>Quadrante</b> F-12	<b>Zona PRG</b> E.1

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b>	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Riconoscibile</b>		<b>Interventi</b>	nessuno
<input type="checkbox"/> <b>Parzialmente riconoscibile</b>		<b>Dest. d'uso</b>	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/> <b>Non riconoscibile</b>			
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	rustico
		<b>Dest. d'uso</b>	servizi agricoli
<b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>	
		<b>Dest. d'uso</b>	
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>	
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>		discreto valore ambientale	


**ESTRATTO DALLA C.T.R.**



**FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA**



**Altri documenti**



**Note**

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta irregolare con copertura sfalsata. La parte civile presenta luci regolari e simmetricamente distribuite. La porta morta è su piattabanda. Nell'area dell'insediamento è presente un rustico in parte coperto a due acque e in parte a tettoia.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4