


Via Spagnoli, 11-13	Toponimo		
Tav. PRG 2.2	Quadrante	G-8	Zona PRG E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	ristrutturazione
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione
<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tipologia	capannoncino
		Dest. d'uso	deposito
Altri elementi di pregio	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	nessun valore ambientale		


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

L'intervento di ristrutturazione ha del tutto alterato l'originaria leggibilità riconducibile con ogni probabilità a quella di un edificio a elementi contigui.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7