


Via	San Pellegrino, 4/a-6-8-8/a	Toponimo		
Tav. PRG	2.2	Quadrante	G-9	Zona PRG E.1+E.8

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input type="checkbox"/>	Riconoscibile	Interventi	ristrutturazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	elementi contigui
		Dest. d'uso	abitazione
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	capannone
		Dest. d'uso	deposito
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		modesto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

67/91, Sacchi Edo, NO 27/11/91

Note

Insedimento costituito da un edificio a elementi contigui sviluppato in pianta articolata su due livelli e sottotetto e da un altro edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su livelli diversi con copertura a due acque sfalsata. L'intervento di ristrutturazione ha in parte alterato l'originaria leggibilità di entrambi gli edifici. Nell'area dell'insediamento è inoltre presente un capannoncino di recente costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7