


Via	San Pellegrino, 33	Toponimo		
Tav. PRG	2.2	Quadrante	G-11	Zona PRG E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	in stato di abbandono
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustici
		Dest. d'uso	in stato di abbandono
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Scheda IBC n. 74

Note

Edificio a elementi contigui di notevoli dimensioni sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque e colmo costante, in parte crollata. Presenta luci regolari e simmetricamente distribuite e un cordolo marcapiano al primo livello. Nell'area dell'insediamento sono presenti due rustici di piccole dimensioni a un livello con copertura a due acque.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

74

Correggio

C. SCHIATTI

alt. m. 28

IGM F 74 II NO

Costruzione rurale a volume compatto orientato in direzione nord-sud, con tetto a quattro falde e colmo costante. Il civile, situato a mezzogiorno, presenta due piani e il sottotetto con luci regolari e simmetricamente distribuite. In angolo tra le vie S. Pellegrino e San Martino è osservabile una edicola ottocentesca con ampia nicchia in volto e cornicione modanato di sottotetto. Conserva una immagine votiva della Beata Vergine. Sono visibili tracce di un affresco preesistente (1).

(1) LIGABUE 1990, 84.