


Via	San Martino, 68	Toponimo	C. Schiatti
Tav. PRG	2.2	Quadrante	G-11
		Zona PRG	E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi separati
<input checked="" type="checkbox"/>	Riconoscibile	Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	stalla-fienile
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	capannone
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		discreto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/95, Schiatti William, NO 23/3/95

Note

Insedimento a corpi separati costituito da un edificio a elementi contigui e dalla stalla-fienile. L'edificio a elementi contigui è costituito a sua volta dalla parte civile in faccia vista sviluppata in pianta quadrata su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque con tipologia a casino civile in aderenza alla quale sul retro si sviluppa un corpo di fabbrica in pianta rettangolare con una parte civile su due livelli e sottotetto e copertura a tre acque e colmo costante e una parte a servizi su un livello con copertura a due acque. Nell'area dell'insediamento sono presenti un rustico stalla-fienile con tracce di portico archivoltato a tutto sesto ora in parte tamponato e un capannone di recente costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12