
COMUNE DI CORREGGIO INSEDIAMENTO RURALE

N° 23


Via Ponte Gatto, 3	Toponimo	Gatta	
Tav. PRG 2.2	Quadrante	D-11	Zona PRG E.1

Edificio principale Riconoscibile	Tipologia elementi contigui	
☐ Parzialmente riconoscibile	Interventi nessuno	
Non riconoscibile	Dest. d'uso in stato di abbandono	
Altri edifici riconoscibili SI NO	Tipologia Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti SI NO	Tipologia Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio SI NO	Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento	buon valore ambientale	
l .		

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. Presenta una porta morta passante archivoltata a sesto ribassato. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite con gelosie in laterizio nel sottotetto della parte a servizi. In aderenza su un fianco è presente un rustico a un livello con copertura a due acque e colmo costante.

23

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA






Foto 1



Foto 2



Foto 3

Ponte Gatto, 3



Foto 4



Foto 5

Ponte Gatto, 3



Foto 6