


<b>Via</b> Sinistra Tresinaro, 51	<b>Toponimo</b> C. Ravaglio
<b>Tav. PRG</b> 2.2	<b>Quadrante</b> E-13 <b>Zona PRG</b> E.1

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b> elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Riconoscibile</b>		<b>Interventi</b> ristrutturazione
<input type="checkbox"/> <b>Parzialmente riconoscibile</b>		<b>Dest. d'uso</b> abitazione
<input type="checkbox"/> <b>Non riconoscibile</b>		
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b> rustici
		<b>Dest. d'uso</b> servizi agricoli
<b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>
		<b>Dest. d'uso</b>
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b> discreto valore ambientale		


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



**Note**

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. Presenta la traccia della porta morta archivoltata a tre centri ora tamponata. Nell'area dell'insediamento sono presenti due rustici, uno dei quali presenta caratteri tipici del Novecento: luci archivoltate, mantovana in gronda, cornici dipinte alle finestre.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6