


| | | | |
|----------|---------------------|-----------|---------|
| Via | Campagnola, 25-25/a | Toponimo | |
| Tav. PRG | 2.2 | Quadrante | F-4 |
| | | Zona PRG | E.1+E.8 |

| | | | |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Edificio principale | | Tipologia | elementi contigui |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Riconoscibile | Interventi | ristrutturazione |
| <input type="checkbox"/> | Parzialmente riconoscibile | Dest. d'uso | abitazione e servizi agricoli |
| <input type="checkbox"/> | Non riconoscibile | | |
| Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | Tipologia | rustico |
| | | Dest. d'uso | servizi agricoli |
| Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Tipologia | |
| | | Dest. d'uso | |
| Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Descrizione | |
| Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento | | buon valore ambientale | |

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

5/83, Amaini Amos, NO 24/6/83
LE/95, Verzelloni Nerina, NO 30/4/95

Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. La parte civile ha luci regolari e simmetricamente distribuite. La parte stalla-fienile presenta una porta morta archivoltata a tre centri. Nell'area dell'insediamento è presente un rustico a un livello in pianta rettangolare con copertura a due acque. L'edificio ora è in ristrutturazione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6