


Via	Mercanti, 1-1/a-1/b-1/c-1/d-3	Toponimo	
Tav. PRG	2.2	Quadrante	F-9
		Zona PRG	E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile		Interventi	nessuno
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		Dest. d'uso	abitazione e servizi agricoli
<input type="checkbox"/> Non riconoscibile			
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	capannoni
		Dest. d'uso	servizi agricoli
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		buon valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

51/79, Caseificio Soc. Graziella, NO 20/6/79
LE/87, Morselli Graziella, NO 18/2/87
27/88, Morselli Graziella, NO 1/4/89
Scheda IBC n. 225

Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare con copertura a quattro acque e colmo costante. La parte civile è su tre livelli e sottotetto con ingresso archivoltato; le luci sono regolari e simmetricamente distribuite; presenta cordolo marcapiano al primo livello. La parte stalla-fienile ha una porta morta archivoltata a sesto ribassato. Nel sottotetto le luci presentano gelosie in laterizio. Nell'area dell'insediamento sono presenti due capannoni di recente costruzione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6