



Via	Bonacina, 7	Toponimo	C. Lusoli	Zona PRG	E.1
Tav. PRG	2.3	Quadrante	A-8		

Edificio principale		Tipologia	non definibile
<input type="checkbox"/>	Riconoscibile	Interventi	demolizioni
<input type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Dest. d'uso	
<input checked="" type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	rustici
		Dest. d'uso	in stato di abbandono
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		modesto valore ambientale	


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Insedimento un tempo costituito da un corpo di fabbrica ora completamente demolito e da due rustici a un livello con copertura a due acque.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6