


| | | | |
|---------------------|---------------|--------------|--|
| Via Fosdondo, 87-89 | Toponimo | | |
| Tav. PRG 2.3 | Quadrante D-9 | Zona PRG E.1 | |

| | | | |
|--|-------------|----------------------------|--|
| Edificio principale | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile | Tipologia | elementi contigui | |
| <input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile | Interventi | nessuno | |
| <input type="checkbox"/> Non riconoscibile | Dest. d'uso | in stato di abbandono | |
| Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Tipologia | |
| | | Dest. d'uso | |
| Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Tipologia | |
| | | Dest. d'uso | |
| Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | Descrizione | |
| Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento | | discreto valore ambientale | |


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare con copertura a quattro acque e colmo costante. La parte civile è su due livelli e sottotetto e ha luci regolari e simmetricamente distribuite. In aderenza sul retro vi è un più basso corpo di fabbrica con copertura a tettoia.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6