


Via Fosdondo, 73-73/c-75	Toponimo		
Tav. PRG 2.3	Quadrante D-10	Zona PRG E.1+E.8	

Edificio principale			
<input type="checkbox"/> Riconoscibile	Tipologia	elementi contigui	
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile	Interventi	ristrutturazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione	
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipologia	capannone
		Dest. d'uso	servizi
Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Descrizione	
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		nessun valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

- 15/82, Scaltriti Edo, NO 28/4/82
- 93/88, Di Pietro Elena, NO 19/7/88
- LE/89, Di Pietro Elena, NO 14/6/89
- LE/94, Benatti Nadia, NO 21/12/94

Note

L'intervento di ristrutturazione ha del tutto alterato l'originaria leggibilità, riconducibile per ciò che rimane della parte a servizi a quella di un edificio a elementi contigui.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2