

Via Macero, 6-6/a

Tav. PRG 2.3

Toponimo C. Lusuardi

Quadrante D-13

Zona PRG E.6

Edificio principale

☐ Riconoscibile

☒ Parzialmente riconoscibile

☐ Non riconoscibile

Tipologia elementi contigui

Interventi ristrutturazione

Dest. d'uso abitazione e servizi agricoli

Altri edifici riconoscibili ☒ SI ☐ NO

Tipologia rustico

Dest. d'uso servizi agricoli

Edifici recenti presenti ☐ SI ☒ NO

Tipologia


Dest. d'uso

Altri elementi di pregio ☐ SI ☒ NO

Descrizione

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento modesto valore ambientale

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/85, Lusuardi Eugenio, NO 25/3/85

115/87, Lusuardi Eugenio, NO 18/7/87

Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare con copertura sfalsata. Presenta traccia della porta morta archivoltata a sesto ribassato ora in parte tamponata. Il civile è su due livelli e sottotetto. L'intervento di ristrutturazione ha in parte alterato l'originaria leggibilità soprattutto per la parte civile. Nell'area dell'insediamento è presente un rustico con copertura a due acque.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5