


|          |          |           |     |
|----------|----------|-----------|-----|
| Via      | Forca, 1 | Toponimo  |     |
| Tav. PRG | 2.3      | Quadrante | E-6 |
|          |          | Zona PRG  | E.1 |

|  |                            |                          |                   |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Edificio principale</b>   |                            |                          |                   |
| <input type="checkbox"/>   | Riconoscibile              | Tipologia                | elementi contigui |
| <input type="checkbox"/>   | Parzialmente riconoscibile | Interventi               | ristrutturazione  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | Non riconoscibile          | Dest. d'uso              | abitazione        |
| Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |                            | Tipologia                |                   |
|  |                            | Dest. d'uso              |                   |
| Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO    |                            | Tipologia                |                   |
|  |                            | Dest. d'uso              |                   |
| Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO    |                            | Descrizione              |                   |
| Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento  |                            | nessun valore ambientale |                   |


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



**Note**

L'intervento di ristrutturazione ha alterato l'originaria leggibilità riconducibile, con ogni probabilità, a quella di un edificio a elementi contigui di modeste dimensioni.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3