


<b>Via</b> Ronchi Fosdondo, 6	<b>Toponimo</b>	
<b>Tav. PRG</b> 2.3	<b>Quadrante</b> E-7	<b>Zona PRG</b> E.1

<b>Edificio principale</b>		<b>Tipologia</b> casino civile
<input type="checkbox"/> Riconoscibile		<b>Interventi</b> ristrutturazione
<input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile		<b>Dest. d'uso</b> abitazione
<input checked="" type="checkbox"/> Non riconoscibile		
<b>Altri edifici riconoscibili</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b>
		<b>Dest. d'uso</b>
<b>Edifici recenti presenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<b>Tipologia</b> rustici
		<b>Dest. d'uso</b> servizi
<b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<b>Descrizione</b>
<b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b> nessun valore ambientale		


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



**Note**

L'intervento di ristrutturazione ha alterato l'originaria leggibilità riconducibile con ogni probabilità, tenuto conto dell'impianto strutturale, a quella di un casino civile del primo Novecento.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3