


Via	San Prospero, 19	Toponimo	
Tav. PRG	2.3	Quadrante	E-11 Zona PRG E.1

Edificio principale		Tipologia	elementi contigui
<input type="checkbox"/>	Riconoscibile	Interventi	ristrutturazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Parzialmente riconoscibile	Dest. d'uso	abitazione
<input type="checkbox"/>	Non riconoscibile		
Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		Tipologia	
		Dest. d'uso	
Altri elementi di pregio <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Descrizione	pilastrini d'ingresso
Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento		modesto valore ambientale	

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/87, Gandini Alcide, NO 18/2/87

Note

Edificio a elementi contigui del primo Novecento sviluppato in pianta quadrata su due livelli e sottotetto con copertura a quattro acque. Presenta zoccolatura al piede dell'edificio e un cordolo marcapiano al primo livello. L'intervento di ristrutturazione ha in parte alterato l'originaria leggibilità. Sul retro in aderenza è presente un basso corpo di fabbrica coperto a due acque.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5