

Via Ronchi Rabbioso, 3

Toponimo

Tav. PRG 2.3

Quadrante F-8

Zona PRG E.1

Edificio principale

- Riconoscibile
 Parzialmente riconoscibile
 Non riconoscibile

Tipologia elementi contigui
 Interventi nessuno
 Dest. d'uso in stato di abbandono

Altri edifici riconoscibili SI NO

Tipologia rustico
 Dest. d'uso in stato di abbandono

Edifici recenti presenti SI NO


Tipologia
 Dest. d'uso

Altri elementi di pregio SI NO


Descrizione

Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento buon valore ambientale


ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti



Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare con copertura a quattro acque e colmo costante. La parte civile è su due livelli e sottotetto e ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Presenta una porta morta archivoltata a sesto ribassato e un cordolo marcapiano al primo livello. Nell'area dell'insediamento è presente un rustico con copertura a due acque.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5