


| | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Via Ronchi Rabbioso, 1-1/a-1/b | Toponimo | |
| Tav. PRG 2.3 | Quadrante F-8 | Zona PRG E.1 |

| | | | |
|---|--------------------|---------------------------|--|
| Edificio principale | | | |
| <input type="checkbox"/> Riconoscibile | Tipologia | elementi contigui | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile | Interventi | ristrutturazione | |
| <input type="checkbox"/> Non riconoscibile | Dest. d'uso | abitazione | |
| Altri edifici riconoscibili <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | Tipologia | | |
| | Dest. d'uso | | |
| Edifici recenti presenti <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | Tipologia | | |
| | Dest. d'uso | | |
| Altri elementi di pregio <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | Descrizione | | |
| Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento | | modesto valore ambientale | |

ESTRATTO DALLA C.T.R.



FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA



Altri documenti

LE/87, Gardinazzi Maura, NO 7/4/87
LE/87, Gardinazzi Maura, NO 18/11/87
16/88, Gardinazzi Maura, NO 28/9/88

Note

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con copertura a due acque e colmo costante. In aderenza si sviluppa un corpo di fabbrica a due livelli con copertura a tettoia che presenta un portone leggermente archivoltato. L'intervento di ristrutturazione ha in parte alterato l'originaria leggibilità soprattutto per ciò che concerne partitura e dimensione delle luci.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3