


|                 |                         |                  |      |
|-----------------|-------------------------|------------------|------|
| <b>Via</b>      | Ronchi San Prospero, 22 | <b>Toponimo</b>  |      |
| <b>Tav. PRG</b> | 2.3                     | <b>Quadrante</b> | F-10 |
|                 |                         | <b>Zona PRG</b>  | E.1  |

|                                                                                                       |  |                        |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| <b>Edificio principale</b>                                                                            |  |                        |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Riconoscibile                                                     |  | <b>Tipologia</b>       | elementi contigui             |
| <input type="checkbox"/> Parzialmente riconoscibile                                                   |  | <b>Interventi</b>      | manutenzione                  |
| <input type="checkbox"/> Non riconoscibile                                                            |  | <b>Dest. d'uso</b>     | abitazione e servizi agricoli |
| <b>Altri edifici riconoscibili</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |  | <b>Tipologia</b>       |                               |
|                                                                                                       |  | <b>Dest. d'uso</b>     |                               |
| <b>Edifici recenti presenti</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO    |  | <b>Tipologia</b>       |                               |
|                                                                                                       |  | <b>Dest. d'uso</b>     |                               |
| <b>Altri elementi di pregio</b> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO    |  | <b>Descrizione</b>     |                               |
| <b>Giudizio sintetico sul valore dell'insediamento</b>                                                |  | buon valore ambientale |                               |

**ESTRATTO DALLA C.T.R.**



**FOTOGRAFIA IDENTIFICATIVA**



**Altri documenti**

LE/88, Rinaldini Antonio, NO 11/5/88  
83/92, Rinaldini Antonio, NO 17/2/93

**Note**

Edificio a elementi contigui sviluppato in pianta rettangolare con copertura a due acque e colmo costante. La parte civile è su due livelli e sottotetto. La parte a servizi presenta un cordolo marcapiano al primo livello e gelosie in laterizio alle luci del primo livello. In aderenza a quest'ultima vi è un capannone in lamiera di recente installazione.

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




Foto 1





**Foto 2**



**Foto 3**





**Foto 4**